

العمليات الترموديناميكية الرئيسية للغازات المثالية (Thermodynamics processes of ideal gas)


سنقوم فيما يلي دراسة مختلف العمليات الترموديناميكية العكوسة عند انتقال الجملة المغلقة من حالة أولية متوازنة $1(P_1, V_1, T_1)$ إلى حالة نهائية متوازنة $2(P_2, V_2, T_2)$ ، وأهمها: العمليات الإيزوحرورية (Isochoric processes)، و العمليات الإيزوبارية (Isobaric processes)، والعمليات الإيزوترمية (Isothermal processes)، والعمليات الإديباتية (Adiabatic processes)، والعمليات البوليترابية (Polytropic processes).

العمليات التي تتم تحت حجم ثابت (Isochoric processes)

مثال عليها تسخين الماء في وعاء محكم الإغلاق.

معادلة العملية $V = \text{constant}$:

التمثيل البياني للعملية يتم تمثيل العملية الإيزوحرورية في الإحداثيات (P,V) بمستقيم عمودي على المحور V.



العلاقة بين البارامترات: عبارة عن قانون غي لوساك:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

عمل العملية (The work) لا يمكن في العملية الإيزوحرورية إنجاز عمل سببه تغير حجم الجملة ($dv = 0$).

$$\delta w = P \cdot dv \quad ; v = \text{constant} \Rightarrow \boxed{w = 0}$$

كمية الحرارة (The Heat) من المبدأ الأول في الترموديناميك:


$$\delta q = du = c_v dT$$

العمليات التي تتم تحت ضغط ثابت (Isobaric processes)

مثال بسيط عنها تسخين الماء تحت الضغط الجوي

$$P = \text{constant} \quad (\text{Equation of process})$$

التمثيل البياني للعملية يمكن تمثيل العملية الإيزوبارية في الإحداثيات (P,V) بمستقيم عمودي على المحور P



$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad \text{العلاقة بين البارامترات: عبارة عن قانون شارل}$$

عمل العملية الإيزوبارية (The work)

$$\delta w = -P \cdot dv \Rightarrow w_{12} = - \int_1^2 P \cdot dv = -P \cdot (v_2 - v_1)$$

$$\Rightarrow w_{12} = -P \cdot (v_2 - v_1)$$

تغير كمية الحرارة (The Heat): من المبدأ الأول في الترموديناميك:

$$\delta q = du + p \cdot dv \Rightarrow q_{1 \rightarrow 2} = c_v \cdot (T_2 - T_1) + r \cdot (T_2 - T_1) = (c_v + r) \cdot (T_2 - T_1)$$

$$\Rightarrow q_{1 \rightarrow 2} = c_p \cdot (T_2 - T_1) \Rightarrow q = h_2 - h_1$$

تغير الطاقة الداخلية (The internal energy):

$$u_2 - u_1 = c_v \cdot (T_2 - T_1)$$


العمليات التي تتم تحت درجة حرارة ثابتة (Isothermal processes)

يتطلب تحقيق عملية التمدد إيزوترمية إضافة حرارة إلى الغاز باستمرار، وبالعكس من أجل تحقيق عملية انضغاط الغاز إيزوترميا فإنه يجب طرح حرارة باستمرار.

معادلة العملية (Equation of process): $T = \text{constant}$

التمثيل البياني للعملية

عند درجة حرارة ثابتة $T = \text{constant}$ يكون: $P \cdot v = \text{constant}$ وهذه عبارة عن معادلة قطع زائد متساوي الساقين خطاه المقاربان هما محورا الإحداثيات.



العلاقة بين البارامترات: هي عبارة عن علاقة بويل - ماريوت

$$P_1 \cdot v_1 = P_2 \cdot v_2 \Rightarrow \boxed{P \cdot v = \text{constant}}$$

عمل العملية الإيزوترمية (The work):

$$w_{12} = - \int_{v_1}^{v_2} P \cdot dv = - \int_{v_1}^{v_2} r \cdot T \cdot \frac{dv}{v} = - r \cdot T \int_{v_1}^{v_2} \frac{dv}{v}$$

$$\Rightarrow \boxed{w_{1 \rightarrow 2} = - r \cdot T \ln \frac{v_2}{v_1} = r \cdot T \ln \frac{P_2}{P_1}}$$

تغير الطاقة الداخلية (The internal energy):

$$dT = 0 \Rightarrow \boxed{\Delta U = 0}$$

تغير كمية الحرارة (The Heat) من المبدأ الأول في الترموديناميك:

$$\Delta U_{1 \rightarrow 2} = W_{1 \rightarrow 2} + Q_{1 \rightarrow 2} \Rightarrow \boxed{Q_{1 \rightarrow 2} = -W_{1 \rightarrow 2}}$$

أي أن كل عمل العملية الإيزوترمية للغاز المثالي يتمّ تبادله على شكل حرارة .

العملية التي تتم من دون تبادل حراري مع الوسط الخارجي (العملية الأديباتية Adiabatic):

تجري العملية الأديباتية من دون حدوث أي تبادل حراري بين الجملة والوسط الخارجي أي: $Q = 0$. وهذا يتطلب
تأما للجملة عن الوسط الخارجي أو إجراء العملية بسرعة كبيرة جدا.

مثال عن العملية الأديباتية، العمليات التمدد والانضغاط التي تجري في محركات الاحتراق الداخلي حيث تتم بسرعة كبيرة.

ملاحظة:

. ندعو العملية الأديباتية العكوسة بـ العملية الإيزونتروبية.

معادلة العملية (Equation of process)


تتغير كلّ البارامترات في العملية الأديباتية، يمكن أن نعطي معادلة العملية الأديباتية مباشرة بالعلاقة التي تعرف بقانون بواسون أو لابلاس:

$$P \cdot v^\gamma = \text{constant}$$

حيث γ : الأس الأديباتي $\gamma = \frac{C_P}{C_v}$ ويكون من أجل الغاز أحادي الذرة $\gamma = 1,6$ ، وللغاز ثنائي الذرة $\gamma = 1,4$ وللغاز متعدد الذرات $\gamma = 1,3$.


التمثيل البياني للعملية الأديباتية

تمثل معادلة العملية الأديباتية $P \cdot v^\gamma = \text{constant}$ معادلة قطع زائد خطاه المقاربان هما محورا الإحداثيات.



المقارنة بين ميل المنحني الممثل للعملية الأديباتية و المنحني الممثل للعملية الإيزوترمية (The slope of)
(Isothermal and Adiabatic curve on P-V Diagram)

يكون ميل منحني العملية الأديباتية اكبر من ميل منحني العملية الإيزوترمية بـ γ مرة.



العلاقة بين البارامترات

$$P_1 \cdot v_1^\gamma = P_2 \cdot v_2^\gamma \Rightarrow \boxed{\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^\gamma}$$

$$\boxed{\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}} \quad \boxed{\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}} : \square\square\square\square$$

عمل العملية الأديباتية (The work)

نعلم ان:

$$du = \delta w + \delta q$$

وبما ان $\delta q = 0$

$$\Rightarrow \delta w = du = c_v \cdot dT = \frac{r}{\gamma - 1} \cdot dT \Rightarrow w_{1 \rightarrow 2} = \Delta u = u_2 - u_1$$

وعندما تكون السعة الحرارية الحجمية فإن:

$$\Rightarrow w_{1 \rightarrow 2} = \frac{r}{\gamma - 1} (T_2 - T_1) = \frac{P_2 \cdot v_2 - P_1 \cdot v_1}{\gamma - 1}$$

تغير الطاقة الداخلية (The internal energy)

$$\delta w = du$$

العملية الأديباتية: تمدد الغاز أديباتيا على حساب انخفاض الطاقة الداخلية. بينما يصرف كامل عمل الانضغاط في العملية الأديباتية على زيادة الطاقة الداخلية.

العملية البوليترودية (Polytropic process)

تتغير كل البارامترات في العملية البوليترودية كما أنه يمكن للجملة أن تتبادل الحرارة مع الوسط المحيط.

معادلة العملية (Equation of process)

معادلة العملية البوليترودية بالشكل التالي:

$$P \cdot V^n = \text{constant}$$

n : هو الأس البوليترودي وهو عبارة عن عدد لاواحدة له.

ملاحظة:

يمكن اعتبار العملية البوليترودية بأنها عملية عامة وجميع العمليات الأخرى للغاز المثالية عبارة عن حالات خاصة منها. يمكن تحديد نوع العملية من خلال قيمة n .


. في العملية الأيزوبارية يكون $n = 0 \Leftarrow P = \text{constant}$.

. في العملية الأيزوترمية $n = 1 \Leftarrow P \cdot V = \text{constant}$.

. في العملية الأيزوخورية يكون $n \rightarrow \infty \Leftarrow V = \text{constant}$.

التمثيل البياني للعملية البوليترودية

نوضح على الشكل التالي تمثيل جميع العمليات الترموديناميكية السابقة بما فيها العملية البوليترودية.



العلاقة بين البارامترات:

$$P_1 \cdot v_1^n = P_2 \cdot v_2^n \Rightarrow \boxed{\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^n}$$

$$\boxed{\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{n}{n-1}}} : \square \square \square \quad \boxed{\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{n-1}}} : \square \square \square \square$$

عمل العملية البوليترابية (The work)

$$\delta w = -P \cdot dv \Rightarrow w_{12} = - \int_1^2 P \cdot dv$$

و من معادلة العملية البوليترابية .

$$P \cdot v^n = cte = c \Rightarrow P = \frac{c}{v^n}$$

c عبارة عن ثابت $\Leftarrow$

$$\Rightarrow w_{12} = -c \cdot \int_1^2 \frac{dv}{v^n} = -c \cdot \left[\frac{v^{-n+1}}{-n+1} \right]_1^2$$

$$\Rightarrow w_{12} = \frac{1}{n-1} \cdot (P_2 \cdot v_2 - P_1 \cdot v_1)$$

يمكن أيضا أن نعبر عن عمل العملية البوليترودية بالعلاقة:

$$w_{1 \rightarrow 2} = \frac{r \cdot T_2}{n-1} \cdot \left| 1 - \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right|$$

:□□

$$w_{1 \rightarrow 2} = \frac{r \cdot T_2}{n-1} \cdot \left| 1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{n-1} \right|$$

كمية الحرارة (The Heat) من المبدأ الأول في الترموديناميك:

$$\delta q = du - \delta w$$

:□□□

$$\left. \begin{aligned} du &= c_v \cdot (T_2 - T_1) \\ w &= \frac{r}{n-1} \cdot (T_2 - T_1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow q_{1 \rightarrow 2} = c_v \cdot (T_2 - T_1) - \frac{r}{n-1} \cdot (T_2 - T_1)$$

$$\square \quad q_{1 \rightarrow 2} = \left(c_v - \frac{r}{n-1} \right) \cdot (T_2 - T_1)$$

بالتعويض والترتيب:

$$q_{1 \rightarrow 2} = \frac{n - \gamma}{\gamma - 1} \cdot w_{1 \rightarrow 2}$$

